KIT GS8 NEMA VERSION

D70-MIKGS8-U-03

VARVEL KNOW-HOW TO DO IT







COUPLING POSITIONING



	N56			
	P1		X2	
Gearbox	in	mm	in	mm
RD52	0.93	23.50	-0.24	-6.18
RD53	0.93	23.50	-0.24	-6.18
RD62	0.96	24.35	-0.28	-7.03
RD63	0.96	24.35	-0.28	-7.03
RN52	0.95	24.25	-0.27	-6.93
RN53	0.95	24.25	-0.27	-6.93
RO/RV53	0.96	24.35	-0.28	-7.03
RN62	0.94	24.00	-0.26	-6.68
RN63	0.94	24.00	-0.26	-6.68
RO/RV63	0.96	24.35	-0.28	-7.03

	N140			
	P1		X2	
Gearbox	in	mm	in	mm
RD52	0.93	23.50	-0.18	-4.65
RD53	0.93	23.50	-0.18	-4.65
RD62	0.96	24.35	-0.22	-5.50
RD63	0.96	24.35	-0.22	-5.50
RN52	0.95	24.25	-0.21	-5.40
RN53	0.95	24.25	-0.21	-5.40
RO/RV53	0.96	24.35	-0.22	-5.50
RN62	0.94	24.00	-0.20	-5.15
RN63	0.94	24.00	-0.20	-5.15
RO/RV63	0.96	24.35	-0.22	-5.50

	N180			
	P1		X2	
Gearbox	in	mm	in	mm
RD52	0.89	22.65	0.36	9.15
RD53	0.89	2265	0.36	9.15
RD62	0.93	23.50	0.33	8.30
RD63	0.93	23.50	0.33	8.30
RN52	0.92	23.40	0.33	8.40
RN53	0.92	23.40	0.33	8.40
RO/RV53	0.93	23.50	0.33	8.30
RN62	0.91	23.15	0.34	8.65
RN63	0.91	23.15	0.34	8.65
RO/RV63	0.93	23.50	0.33	8.30

	N210			
	P1		X2	
Gearbox	in	mm	in	mm
RD52	0.89	22.65	0.86	21.85
RD53	0.89	22.65	0.86	21.85
RD62	0.93	23.50	0.83	21.00
RD63	0.93	23.50	0.83	21.00
RN52	0.92	23.40	0.83	21.10
RN53	-	-	-	-
RO/RV53	0.93	23.50	0.83	21.00
RN62	0.91	23.15	0.84	21.35
RN63	0.91	23.15	0.84	21.35
RO/RV63	0.93	23.50	0.83	21.00

	N250			
	P1		X2	
Gearbox	in	mm	in	mm
RD52	-	-	-	-
RD53	-	-	-	-
RD62	-	-	-	-
RD63	-	-	-	-
RN52	-	-	-	-
RN53	-	-	-	-
RO/RV53	-	-	-	-
RN62	0.91	23.15	1.46	37.10
RN63	-	-	-	-
RO/RV63	0.93	23.50	1.45	36.75

C

	in	mm	in-lb	Nm
N56	5/32	4	203.57	23
N140	5/32	4	203.57	23
N180	5/32	4	203.57	23
N210	5/32	4	203.57	23
N250	5/32	4	203.57	23



D



E



E



IT - AVVERTENZA: In caso di ripetuti avviamenti, inversioni o notevoli vibrazioni, si consiglia l'applicazione di frena filetti Loctite 242 o Loxeal 55-03 sulla vite oppure da sostituzione del dado standard con un dado autobloccante.

EN - WARNING: In case of repeated start/stops of significant vibrations, it is recommended to apply Loctite 242 or Loxeal 55-03 liquid sealant on the screw or to replace the standard nut with a self-locking nut.

VARVEL®
KNOW-HOW TO DO IT

VARVEL SPA | Via 2 Agosto 1980, 9 Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) | Italy
T +39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com | www.varvel.com